

작업완료 사진대지

시흥 가온초등학교 전열교환기 필터교체

22.02.03



사진내용: 필터 입고 검수



사진내용: 필터 입고 검수



사진내용: 필터 양중



사진내용: 교체 작업



사진내용: 교체 필터 회수



사진내용: 교체 필터 회수